MU-2B J (-35), K (-25), L (-36), M (-26)

APPROACH TO STALL

GEAR DOWN – FULL FLAPS